

Nº: EB01-010

MODELO: MT-32E ATLANTIS

FECHA: 17/05/2001

Asunto: Nueva versión de PIC de rodillos

Ref.: 16/01E

NOTAS:

En el proceso de fabricación de máquinas modelo ATLANTIS se han incorporado dos tipos diferentes de carta control rodillos con referencias **981109-4** y **615092000401-3**.

En las cartas de referencia **615092000401-3**, que incorporan un **PIC 16C63A-20/SP** versión 13.1, se han detectado algunos errores de comunicación con la carta de control. Estos errores motivan que algún rodillo quede en giro continuo, dejando la máquina fuera de servicio.

Se ha modificado el software del PIC para subsanar dichos errores de comunicación, generandose la nueva versión **13.2**, que es de sustitución obligatoria en todas las máquinas que incorporen la carta de control de rodillos referencia **615092000401-3**.

Con esta modificación, estas son las posibles versiones de software en función de la carta de rodillos:

MÓDULOS DE RODILLOS (SUPERIOR E INFERIOR)

CARTA 981109-4

CARTA 615092000401-3

VERSIÓN: 93.1
CHECKSUM: C6DD
TIPO DE MEMORIA: 27256

13.2
05060403
PIC 16C63A-20/SP